

Mitteilungs-Nr./Notice-No.: 0222



Service Information (PCN)	Service Notice (PCN)
Betroffene Geräte:	Affected devices:
Wellsystem Touch PL 900	
Änderung:	Modification:
Software + Verkabelung	Software + Wiring

2022-12-07

Diese PCN ist relevant für: / This PCN is relevant for:	
Rottbitze: <input checked="" type="checkbox"/>	Jonesboro: <input checked="" type="checkbox"/>
Eine Lagerbereinigung bei Ersatzteilen ist notwendig / A clearing of spare part inventory is necessary.	
Ja / Yes: <input type="checkbox"/>	Nein / No: <input checked="" type="checkbox"/>
Der Bestand von Fertigwaren muss nachgerüstet werden / Inventory of finished products has to be reworked.	
Ja / Yes: <input type="checkbox"/>	Nein / No: <input checked="" type="checkbox"/>

Artikelnummer / Article number: 1026606-04 / 1026089-03 / 1029058-01	
Benennung: Softwareupdate + Verkabelung	Name: Software + Wiring
Grund der Änderung: Fehlerbehebung in der Software. Verbesserung der Signalqualität für das Display.	Reason for the change: Bug fixing in the software. Improvement of the signal quality for the display.
Beschreibung der Änderung: Softwareupdate Umverdrahtung auf der Baseboardplatine und der Knotenpunktplatine. <i>JK-Teile-Nr.: 1510802 Baseboardplatine. JK-Teile-Nr.: 1512738 Knotenpunktplatine</i>	Description of the change: Software update Rewiring on the baseboard board and the node board. JK Part No.: 1510802 Baseboard board. JK Part No.: 1512738 Node board.

Änderung eingeführt ab / Change introduced since 2022-12-07


Artikel-Nr. / Article-No.: XXX	Bezeichnung / Name: XXX	Geräte-Nr. / Serial-No.: ≥ XXX
--	---	--

Unterschriftenfeld / Signature field:		
erstellt / created 2022-12-07	kontrolliert / reviewed 2022-12-07	freigegeben / approved 2022-12-07
Giovanni Delogu Training Technical Documenta- tion	René Remler Manager Technical Support Na- tional	Matthias Melzer Head of Global Service

Softwareupdate der Geräte und gleichzeitiger Umbau der Baseboardplatine (15010802) und des Busknotens.(1512738)

Durch das Softwareupdate und den Umbau der Platinen erhöhen wir die Daten Geschwindigkeit und die Stabilität der Verbindung zum Display.

Bitte die Steckverbindung auf der Knotenplatine und auf der Baseboardplatine so anschließen wie auf den Bildern zu sehen ist.




Danach ist die Software wie gewohnt auf die Geräte zu spielen.

Software update of the devices and simultaneous modification of the baseboard (15010802) and the bus node (1512738).

By the software update and the modification of the boards we increase the data speed and the stability of the connection to the display.

Please connect the connectors on the node board and on the baseboard board as shown on the pictures.



After that the software has to be installed on the devices as usual.