

Aktualne komunikaty błędów

Numer	Komunikaty
-------	------------

#0701

Zbiornik skroplin jest pełny



JK-International GmbH,
Division JK-Global Service
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

 +49 (0) 22 24 / 818-861

 +49 (0) 22 24 / 818-205

E-Mail:
service@jk-globalservice.de
www.jk-globalservice.de

Kody błędów

1029537-00 / pl / 10.2022

Kod błędu	Komunikat	Środki zaradcze
#0100	Ogranicznik temperatury powietrza odprowadzanego	
#0101	Ogranicznik temperatury części górnej	
#0102	Ogranicznik temperatury części dolnej	
#0103	Ogranicznik temperatury części bocznej	
#0104	Ogranicznik temperatury drzwi z lewej strony	
#0105	Ogranicznik temperatury drzwi z prawej strony	
#0106	Usterka (ogranicznik temperatury) opalacza twarzy z przodu	
#0107	Usterka (ogranicznik temperatury) opalacza twarzy na środku	
#0108	Usterka (ogranicznik temperatury) opalacza twarzy z tyłu	
#0109	Usterka (ogranicznik temperatury) opalacza twarzy część boczna	
#0120	Wyłącznik bezpieczeństwa szyby dekoracyjnej	Sprawdzić osadzenie szyby.
#0121	Wyłącznik szyby akrylowej lub dekoracyjnej części górnej	
#0122	Włączył się wyłącznik szyby akrylowej części górnej	
#0123	Szyba akrylowa / bezpieczniki temperatury część górna	Proszę sprawdzić, czy wanna jest prawidłowo zablokowana.
#0124	Wyłącznik części bocznej szyby akrylowej włączył się	
#0126	Włączył się wyłącznik szyby akrylowej części dolnej lub wanny dolnej	
#0127	Wyłącznik bezpieczeństwa opalacza ramion	
#0129	Wyłącznik serwisowy drzwi wewnętrznych	Sprawdzić osadzenie szyb filtrujących.
#0140	Szyba filtrująca opalacza twarzy	
#0141	Szyba filtrująca przedniego opalacza twarzy	
#0142	Szyba filtrująca środkowego opalacza twarzy	
#0143	Szyba filtrująca opalacza twarzy, część górna i boczna	
#0144	Szyba filtrująca opalacza twarzy w części bocznej	
#0199	Błąd odrutowania lub napięcia w łańcuchach bezpieczeństwa	
#0200	Nieprawidłowy program	
#0201	Błąd w nadzorze czasu	
#0202	Niekompatybilne wersje oprogramowania	
#0203	Nieznane oprogramowanie	
#0205	Błąd w aktualizacji oprogramowania	
#0210	Przerwanie opalania z powodu niedostatecznego napięcia	Potwierdzić błąd i uruchomić urządzenie.
#0211	Czujnik temperatury powietrza odlotowego części górnej	
#0212	Czujnik temperatury powietrza dopływającego	
#0213	Temperatura lamp niskociśnieniowych UV jest wyższa o przynajmniej 30°C od temperatury pomieszczenia	
#0215	Szyba akrylowa część boczna / część dolna	Sprawdzić osadzenie szyby.

Kod błędu	Komunikat	Środki zaradcze
#0301	Usterka kontrolera dodatkowego	
#0302	Usterka paszportu urządzenia	
#0303	Usterka płytki rozszerzeń	
#0304	Usterka kontrolera regulacji OT	
#0305	Usterka nadzoru prądu	
#0306	Usterka jednostki obsługi	
#0307	Usterka sterownika audio	
#0308	Usterka czujnika skóry	
#0309	Usterka REMOTE ACCESS	
#0310	Usterka sterowania głosowego	
#0400	Przekroczony maksymalny czas opalania	
#0401	Wyłącznik awaryjny aktywowany	
#0402	Nieprawidłowy sygnał automatu na monety	
#0410	Nieprawidłowy cykl włączenia stycznika głównego	
#0411	Nieprawidłowa kontrola załączenia źródeł UV	
#0412	Nieprawidłowy nadzór prądu opalaczy twarzy LED	
#0413	Usterka nadzoru prądu / sterownika dodatkowego	
#0420	Nieprawidłowe dane lampy	
#0421	Brak danych nadzoru prądu	
#0501	Nieprawidłowy VOICE GUIDE	
#0502	Brak języka w jednostce obsługi	
#0503	Brak języka w urządzeniu sterującym audio	
#0510	Brak karty VOICE GUIDE	
#0511	Brak karty muzyki	
#0601	Osiągnięto maksymalną liczbę godzin pracy AROMA SYSTEM.	
#0602	Osiągnięto maksymalną liczbę godzin pracy AQUA SYSTEM.	
#0701	Zbiornik skroplin jest pełny	
#0710	Niesprawny czujnik temperatury powietrza ciała	
#1000	Odrzucono ustawienia komfortu	Wskazówka

E00

Dodatkowe komunikaty ostrzegawcze:

Komunikat	Komunikat	Środki zaradcze
door	Drzwi opalacza stojącego otwarte	Sprawdzić drzwi.
	Brak karty microSD lub jest ona uszkodzona	
	Brak folderu z plikami graficznymi w wybranym języku na karcie microSD lub nie można go odczytać.	

E00