

Mensagens de erro atuais

Número	Mensagens
--------	-----------

#0701

Reservatório de condensação cheio



JK-International GmbH,
Division JK-Global Service
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

 +49 (0) 22 24 / 818-861

 +49 (0) 22 24 / 818-205

E-Mail:
service@jk-globalservice.de
www.jk-globalservice.de

Códigos de erro

Código de erro	Mensagem	Resolução
#0100	Limitador de temperatura ar extraído	
#0101	Limitador de temperatura estrutura superior	
#0102	Limitador de temperatura estrutura inferior	
#0103	Limitador de temperatura estrutura lateral	
#0104	Limitador de temperatura porta esquerda	
#0105	Limitador de temperatura porta direita	
#0106	Avaria (limitador de temperatura) bronzeador de rosto dianteiro	
#0107	Avaria (limitador de temperatura) bronzeador de rosto central	
#0108	Avaria (limitador de temperatura) bronzeador de rosto traseiro	
#0109	Avaria (limitador de temperatura) bronzeador de rosto estrutura lateral	
#0120	Interruptor de segurança decoração	Verifique se a placa está bem colocado.
#0121	Sensor placa de vidro acrílico ou decoração estrutura superior	
#0122	Sensor placa de vidro acrílico estrutura superior disparou	
#0123	Placa de vidro acrílico/ligações térmicas estrutura superior	Verifique se a cuba está corretamente trancada.
#0124	Sensor placa de vidro acrílico estrutura lateral disparou	
#0126	Sensor placa de vidro acrílico estrutura inferior ou cuba da estrutura inferior	
#0127	Interruptor de segurança bronzeador de ombros	
#0129	Interruptor de serviço porta interior	Verifique se as placas filtrantes estão bem colocados.
#0140	Placa filtrante bronzeador de rosto	
#0141	Placa filtrante bronzeador de rosto dianteiro	Verifique se as placas filtrantes estão bem colocados.
#0142	Placa filtrante bronzeador de rosto central	
#0143	Placa filtrante bronzeador de rosto estrutura superior e estrutura lateral	
#0144	Placa filtrante bronzeador de rosto na estrutura lateral	
#0199	Erro da cablagem ou tensão nas cadeias de segurança	
#0200	Programa incorreto	
#0201	Erro na monitorização do tempo	
#0202	Versões incompatíveis do software	
#0203	Software desconhecido	
#0205	Erro na atualização do software	
#0210	Interrupção do bronzamento devido a subtensão	Confirme o erro e inicie o aparelho.
#0211	Sensor de temperatura ar extraído estrutura superior	
#0212	Sensor de temperatura ar admitido	
#0213	Temperatura lâmpadas UV de baixa pressão mín. 30 °C acima da temperatura ambiente	
#0215	Placa de vidro acrílico estrutura lateral/estrutura inferior	Verifique se a placa está bem colocado

Código de erro	Mensagem	Resolução
#0301	Avaria controlador adicional	
#0302	Avaria certificado do aparelho	
#0303	Avaria placa de expansão	
#0304	Avaria controlador regulação BR	
#0305	Avaria monitorização da corrente	
#0306	Avaria unidade de comando	
#0307	Avaria controlador áudio	
#0308	Avaria sensor de pele	
#0309	Avaria REMOTE ACCESS	
#0310	Avaria comando por voz	
#0400	Tempo máximo de bronzeamento excedido	
#0401	EMERGÊNCIA DESL acionada	Verifique a definição do temporizador.
#0402	Sinal incorreto do temporizador externo	
#0410	Ciclo de ligação contactor principal com erro	
#0411	Monitorização incorreta de ligação das fontes UV	
#0412	Monitorização incorreta da corrente do bronzeador de rosto LED	
#0413	Avaria monitorização da corrente/controlador adicional	
#0420	Dados incorretos das lâmpadas	
#0421	Dados incorretos da monitorização da corrente	
#0501	Voice Guide incorreto	
#0502	Idioma em falta na unidade de comando	
#0503	Idioma em falta no controlador áudio	Verifique se o cartão está bem colocado.
#0510	Cartão Voice Guide em falta	
#0511	Cartão de música em falta	Verifique o reservatório e, se necessário, reinicialize o contador.
#0601	Horas de funcionamento máximas do AROMA SYSTEM atingidas.	
#0602	Horas de funcionamento máximas do AQUA SYSTEM atingidas.	Esvazie o reservatório de condensação.
#0701	Reservatório de condensação cheio	
#0710	Sensor de temperatura incorreto da ventilação do corpo	
#1000	Definições de conforto rejeitadas	Nota

E00

Mensagens de aviso adicionais:

Mensagem	Mensagem	Resolução
door	Porta solário vertical aberta	Verifique a porta.
	Cartão Micro SD em falta ou com defeito	
	A pasta com os ficheiros de imagem no idioma selecionado não se encontra no cartão Micro SD ou não está legível.	

E00