

Aktuella felmeddelanden	
Nummer	Meddelanden
#0701	Kondensbehållare full



JK-International GmbH,
Division JK-Global Service
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

 +49 (0) 22 24 / 818-861

 +49 (0) 22 24 / 818-205

E-Mail:
service@jk-globalservice.de
www.jk-globalservice.de

Felkod

Felkod	Meddelande	Avhjälp
#0100	Temperaturbegränsare frånluft	
#0101	Temperaturbegränsare överdel	
#0102	Temperaturbegränsare underdel	
#0103	Temperaturbegränsare sidodel	
#0104	Temperaturbegränsare dörr vänster	
#0105	Temperaturbegränsare dörr höger	
#0106	Fel (temperaturbegränsare) ansiktssolarium fram	
#0107	Fel (temperaturbegränsare) ansiktssolarium mittre	
#0108	Fel (temperaturbegränsare) ansiktssolarium bak	
#0109	Fel (temperaturbegränsare) ansiktssolarium sidodel	
#0120	Säkerhetsströmbrytare dekorskiva	Kontrollera att skivan sitter ordentligt.
#0121	Skivomkopplare akrylglasskiva eller dekorskiva överdel	
#0122	Skivomkopplare akrylglasskiva överdel har utlöst	
#0123	Arylglasskiva / temperatursäkringar överdel	Kontrollera att tråget är korrekt låst.
#0124	Skivomkopplare acrylglasskiva sidodel har utlöst	
#0126	Skivomkopplare acrylglasskiva underdel eller underdelstråg	
#0127	Säkerhetsbrytare axelsolarium	
#0129	Servicebrytare innerdörr	Kontrollera att filterskivorna sitter ordentligt.
#0140	Filterskiva ansiktssolarium	
#0141	Filterskiva främre ansiktssolarium	
#0142	Filterskiva mellersta ansiktssolarium	
#0143	Filterskiva ansiktssolarium överdel och sidodel	
#0144	Filterskiva ansiktssolarium i sidodel	
#0199	Kablage- eller spänningsfel i säkerhetskedjorna	
#0200	Defekt program	
#0201	Fel på tidsövervakningen	
#0202	Inkompatibel programvaruversion	
#0203	Ökänd programvara	Kvittera felet och starta apparaten på nytt.
#0205	Fel vid uppdatering av mjukvaran	
#0210	Avbrott av soltiden pga. underspänning	
#0211	Temperaturgivare frånlufttemperatur överdel	
#0212	Temperaturgivare tilluft	
#0213	Temperaturen i UV-lågtryckslamporna min. 30 °C högre än rumstemperaturen	
#0215	Akrylglasskiva sidodel / nederdel	Kontrollera att skivan sitter ordentligt.

Felkod	Meddelande	Avhjälp
#0301	Fel extra-controller	
#0302	Fel apparatpass	
#0303	Fel expansionskretskort	
#0304	Fel controller AS-reglering	
#0305	Fel strömövervakning	
#0306	Fel manöverenhet	
#0307	Fel audio-controller	
#0308	Fel hudsensor	
#0309	Fel på REMOTE ACCESS	
#0310	Fel på språkstyrningen	
#0400	Maximala bestrålningstiden överskreds	
#0401	NÖDSTOPP intryckt	
#0402	Felaktig myntdelssignal	Kontrollera tidsstyrningens inställning.
#0410	Fel inkopplingscykel huvudkontakter	
#0411	Felaktig inkopplingsövervakning för UV-källor	
#0412	Felaktig strömövervakning av LED ansiktssolarium	
#0413	Fel på strömövervakning / extracontroller	
#0420	Felaktiga lampadata	
#0421	Strömövervakningsdata saknas	
#0501	Felaktig VOICE GUIDE	
#0502	Språket i manöverenheten saknas	
#0503	Språket i audiocontrollern saknas	
#0510	VOICE GUIDE-kortet saknas	Kontrollera att kortet sitter korrekt.
#0511	Musikkortet saknas	
#0601	Max. antal driftstimmar på AROMA SYSTEM har uppnåtts.	Kontrollera och återställ räknaren vid behov.
#0602	Max. antal driftstimmar på AQUA SYSTEM har uppnåtts.	
#0701	Kondensbehållare full	Töm kondensvattenbehållaren.
#0710	Felaktig temperaturgivare kroppsluft	
#1000	Komfortinställningarna sparades inte	Obs:

E00

Ytterligare felmeddelanden:

Meddelande	Meddelande	Avhjälp
door	Dörr ståsolarium öppen	Kontrollera dörrarna.
	MicroSD-kort saknas eller defekt	
	Mappen med grafikfilerna på det valda språket saknas på microSD-kortet eller går ej att läsa.	

