

Gjeldende feilmeldinger

Nummer	Meldinger
--------	-----------

#0701

Kondensatbeholder full



JK-International GmbH,
Division JK-Global Service
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

 +49 (0) 22 24 / 818-861

 +49 (0) 22 24 / 818-205

E-post:
service@jk-globalservice.de
www.jk-globalservice.de

Feilkoder

1030714-00 / no / 05.2023

Feilkode	Melding	Utbedring
#0100	Temperaturbegrenser avtrekksluft	
#0101	Temperaturbegrenser overdel	
#0102	Temperaturbegrenser underdel	
#0103	Temperaturbegrenser sidedel	
#0104	Temperaturbegrenser dør venstre	
#0105	Temperaturbegrenser dør høyre	
#0106	Feil (temperaturbegrenser) ansiktssol foran	
#0107	Feil (temperaturbegrenser) ansiktssol i midten	
#0108	Feil (temperaturbegrenser) ansiktssol bak	
#0109	Feil (temperaturbegrenser) ansiktssol sidedel	
#0120	Sikkerhetsbryter dekor	
#0121	Skivebryter akrylglassrute eller dekor overdel	Kontroller hvordan skivene sitter.
#0122	Rutebryter akrylglassrute overdel har utløst	
#0123	Akrylglassrute / temperatursikring overdel	
#0124	Skivebryter akrylglassrute sidedel har utløst	Kontroller om karet er låst fast ordentlig.
#0126	Skivebryter akrylglassrute underdel eller underdelskar	
#0127	Sikkerhetsbryter skulderson	
#0129	Servicebryteren innerdør	
#0140	Filterskive ansiktssol	Kontroller hvordan filterskivene sitter.
#0141	Filterskive ansiktssol i fronten	Kontroller hvordan filterskivene sitter.
#0142	Filterskive ansiktssol i midten	
#0143	Filterskive ansiktssol overdel og sidedel	
#0144	Filterskive ansiktssol i sidedelen	
#0199	Feil ved kablingen eller spenningen i sikkerhetsskjedene	
#0200	Defekt program	
#0201	Feil i tidsovervåkingen	
#0202	Inkompatible programvareversjoner	
#0203	Ukjent programvare	
#0205	Feil ved oppdatering av programvare	
#0210	Avbrytelse av solingen på grunn av underspenning	Kvitter for feilen og start apparatet.
#0211	Temperaturføler temperatur avtrekksluft overdel	
#0212	Temperaturføler inntaksluft	
#0213	Temperatur UV-lavtrykkslampe minst 30°C høyere enn romtemperatur	

Feilkode	Melding	Utbedring
#0215	Akryllglassrute sidedel / underdel	Kontroller hvordan skiven sitter
#0301	Feil på tilleggskontroller	
#0302	Feil enhetspass	
#0303	Feil utvidelseskort	
#0304	Feil kontroller AS-regulering	
#0305	Feil strømovervåkning	
#0306	Feil betjeningsenhet	
#0307	Feil lydkontroller	
#0308	Feil hovedsensor	
#0309	Feil REMOTE ACCESS	
#0310	Feil språkstyring	
#0400	Maksimum solingstid overskredet	
#0401	NØDSTANS AV aktivert	
#0402	Feil signal fra myntboks	
#0410	Innkoplingssyklus hovedkontaktor defekt	
#0411	Feil ved innkoblingsovervåking av UV-kilder	
#0412	Feil strømovervåking av LED-ansiktssol	
#0413	Feil strømovervåking / tilleggskontroller	
#0420	Feil lampedata	
#0421	Feil strømovervåkingsdata	
#0501	Defekt VOICE GUIDE	
#0502	Manglende språk i betjeningsenheten	
#0503	Manglende språk i audiocontrolleren	
#0510	Manglende VOICE GUIDE-kort	
#0511	Manglende musikk-kort	
#0601	Maksimum driftstimer for AROMA SYSTEM nådd.	
#0602	Maksimum driftstimer for AQUA SYSTEM nådd.	
#0701	Kondensattanken full	
#0710	Manglende temperatursensor kroppsluft	
#1000	Komfortinnstillinger forkastet	

E00

Ekstra advarsler:

Melding	Melding	Utbedring
door	Døren til stand-up solarium åpen	Kontroller døren.
	MicroSD-kort feil eller defekt	
	Mappen med grafikkfilene på det valgte nasjonale språket mangler på microSD-kortet eller er ikke lesbar.	

E00